

横浜市記者発表資料

令和 7 年 7 月 10 日の大雨に伴う港北区高田西一丁目の  
マンホール蓋飛散による事故について

1 概要

令和 7 年 7 月 10 日午後 7 時 35 分頃、港北区高田西一丁目の高田駅入口交差点付近で、下水道管への急激な雨水の流入に伴い発生した圧縮空気が原因と考えられるマンホール蓋の飛散が発生したことにより、道路舗装が損壊し飛散したアスファルトによって、付近を信号待ちで停車中の車両のフロントガラスを破損し、運転手と同乗者が軽傷を負いました。そのほか 3 台の車の被害についても確認されています。被害にあわれた方々におかれましては、お見舞い申し上げます。

なお、損壊した道路については、仮復旧が完了し交通規制を解除しています。

2 発生場所

港北区高田西一丁目 高田駅入口交差点付近

3 被害状況（7 月 11 日 午前 3 時現在）

軽傷 2 人：30 代女性、10 歳未満男性  
車両 4 台

4 今後の対応

当該箇所において、圧縮された空気を排出するための配管工事を、今年度、実施する予定です。

5 参考

降雨の状況（消防局雨量計）

- ・ 1 時間最大雨量 81.0 ミリ（7 月 10 日 20 時～21 時）神奈川消防署松見消防出張所
  - ・ 最大総雨量 89.0 ミリ（7 月 10 日 19 時～22 時）港北消防署日吉消防出張所
- 神奈川県記録的短時間大雨情報発表：19 時 40 分（鶴見区、神奈川区、港北区）

| お問合せ先        |       |                  |
|--------------|-------|------------------|
| 下水道河川局管路保全課長 | 米芾 満芳 | Tel 045-671-2808 |


## 7月10日の大雨に伴う下水道マンホール蓋飛散事故の報告 (港北区高田西一丁目)




### ■7月10日(木) 事故発生後の状況



### ■7月11日(金) 殻撤去・埋戻し・舗装仮復旧



### ■7月13日(日) 蓋掘出し・開放状況



### ■7月14日(月) 蓋の復旧完了



※ 雨の状況や対策工事の準備等により、17日木曜日まで交通規制を行っていました。

※ 今後、対策工事を7月下旬から行う予定です。

※ マンホールから空気や水が噴き出したり、外れたりするなど、異常が見られたらすぐ土木事務所にご連絡ください。

連絡先: 港北土木事務所 045-531-7361